

INOXPAN, S.L.
Polig. Ind. El Cros - Camí del Cros s/n
Apdo. de correos nº21
08310 ARGENTONA (Barcelona)
Tel. 93 757 94 11 Fax. 93 757 96 53

com.pando@pando.com
www.pando.es

Nº BOLETIN:	IN_T0008
-------------	----------

TRANSFORMACION DE CAMBIO DE BOTONERA DE MEMBRANA 0407000 POR BOTONERA ELECTRONICA 620062200130 E-690.

* La botonera de membrana 0407000 actualmente ya no se fabrica, con lo que para sustituirla se ha creado un **kit de conversión que contiene los recambios necesarios para la modificación**. Este kit consiste en cambiar la botonera, circuito y cable de conexión.



A LA IZQUIERDA TENEMOS LA BOTONERA DE MEMBRANA 0407000 CON CIRCUITO E-677.
A LA DERECHA TENEMOS LA BOTONERA ELECTRONICA E690 CON CIRCUITO E-1000.



DESMONTAMOS EL SOPORTE DE CHAPA.

INOXPAN, S.L.

Polig. Ind. El Cros - Camí del Cros s/n
Apdo. de correos nº21
08310 ARGENTONA (Barcelona)
Tel. 93 757 94 11 Fax. 93 757 96 53

com.pando@pando.com
www.pando.es



VISTA DESPIECE DEL KIT



PONER PIEZA ADHESIVA EN BOTONERA



RETIRAR PROTECTOR
PIEZA ADHESIVA Y PEGAR
CHAPA AGUJEREADA
ENCIMA.



COLOCAR BOTONERA CON LA CHAPA
PEGADA DETRÁS DEL SOPORTE DE
CHAPA Y ATORNILLARLO.

*** PARA SOLICITAR ESTE KIT SE DETALLA LO QUE SE DEBE PEDIR ***

CODIGO	DESCRIPCION
620062200030	CIRCUITO E1000
620062200130	BOTONERA E690
640064800029	PIEZA ADHESIVA BOTONERA
0414500	CHAPA BOTONERA

*** IMPORTANTE:** Antes existía este **kit como 0414500**, y se enviaba todo junto con esta sólo referencia, esto se modifica a partir de este comunicado, y ahora se enviará como se indica en este boletín.